

# Representación gráfica de los ajustes de costura

RS = Conteo de Solapamiento

RS#3

Conteo parada etiqueta 2

Demora puller etiqueta

**LADO 3**

**LADO 2**

**LADO 4**

Puller Abajo

Ojo del panel descubierto, Coser afuera y cortar

Fuera de guia final #36

Posicion de corte de Flange #13 (Solapamiento conteo puntada)

Retraccion de guia de cantos #12

**LADO 1**

**INICIO**

**LADO 5**

Demora puller etiqueta

Conteo parada etiqueta

Ojo lector Canto final

Conteo paro esquina

Conteo aflojar tension #24

RS #1

RS#3- RS #1-Conteo guia final\* Puntadas por pulgada

RS #4 (= RS #3-OLC#1-Conteo Sobreposicion de reborde)

RS #3- RS #1-Conteo Parada de guia de canto

